

## VIRUMGÅRD


Opførelsesår: 1983-90

Bygherre: Flere, se oversigt side 3

Arkitekt: Arkitekttegnestuen

Virumgård (Søren Bangsbo, Ulla Poulsen, Jørgen Ravn)

Antal boliger: ca 200



*Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune*



*Dahliahaven, haverum set mod nord*



*Dahliahaven, legeplads i indre haverum*




*Dahliahaven, boligstræde set mod syd*

### Virumgård

Bebyggelsen er fordelt på 3 større enklaver mod nord og 2 mindre enklaver mod syd. Enklaverne adskilles af grønne kiler, der munder ud i et større, fælles grønt areal mod sydvest. Området trafikbetjenes med blinde veje, der har indkørsel dels fra Virumvej og dels fra Hum-

meltoftevej. Parkering sker dels på små, spredte parkeringspladser i den lavere del af bebyggelsen og dels i parkeringsetager under den højeste del af bebyggelsen i de 3 større enklaver. Hele området afskærmes mod Virumvej og Lyngby Omfartsvej af en beplantet støjvold. Et overordnet stisystem binder enklaverne sammen og giver adgang



*Virumgård, mål 1:4.000*



*Dahliahaven, kædehuse set mod øst*



*Grønning set mod nord*



*Lavendelhaven, boligstræde set mod nord*



*Solsikkemarken, legeplads set mod øst*



*Lavendelhaven set mod nord*



*Tværgående hovedsti set mod vest*



*Astilbehaven, rækkehuse set mod syd*



*Solsikkemarken, set oven på parkeringsetage*

til de det fælles grønne areal og til naboområderne.

Bebyggelsen rummer en stor variation af boligtyper med etagehuse, altanganghuse, punkthuse, kædehuse og rækkehuse og antallet af etager går fra 4 til 1 etage. Bebyggelsen er underopdelt i grupper af boliger med et fælles præg, samlet om indre gårde/ haverum eller smalle stræder, der visse steder er hævet og placeret ovenpå parkeringsanlæggene. De højeste bygninger er inden for de enkelte enklaver placeret mod nord og øst mens de laveste bygninger modsvarende er placeret mod vest og syd, afsluttende med den 1-etages bebyggelse ud mod det fælles grønne areal.

Bebyggelsen rummer godt 500 boliger, der fordeler sig på andelsboliger, private udlejningsboliger og almennyttige boliger. Godt 200 af boligerne er kæde- eller rækkehuse. Bebyggelsen er opført 1983-90 med Arkitekttegnestuen Virumgård (Søren Bangsbo, Ulla Poulsen, Jørgen Ravn) som arkitekt. Facaderne er opført med røde teglsten som gennemgående træk, evt. med dele af facaden i træ- eller pladebeklædning (overvejende hvidmalede, men også sort, blå og grøn er anvendt). Alle tagene er med fald og er belagt med røde tagtegl eller betontagsten (grå, sorte eller røde). Punkthusene har dog betonfacader og hvide metalplader på tagene. Stort set alle kæde- og rækkehuse har adgang til en lille, privat have og spredt i bebyggelsen findes en række fælleshuse.

Bebyggelsen er meget velholdt og med velplejede, frodige haver og friarealer. Også parkeringsforholdene er velordnede, hvilket i høj grad skyldes den store andel af parkeringspladser placeret under dæk. Boligerne er gennemgående opført i gedigne materialer og de enkelte grupper af kæde- og rækkehuse har hvert sit udtryk, både i form og i materialevalg ud over de røde teglsten. Visse steder (især i etageboligerne) er der suppleret med facadepartier og trapper i lige lov-

ligt friske farver. Det samlede indtryk er en velorganiseret boligbebyggelse med sin helt egen identitet og med mange fine oplevelser i stræder og i de indre gårde med opholds- og legepladser.

Bebyggelsen er tildelt middel bevaringsværdi (4).

Bebyggelsen er omfattet af lokalplan 20, 22, 43, 48, 49, 59 og 74.



Valmueemarken set mod nord



Valmueemarken, parkerings- adgangsareal

Oversigt over bygherrer:

Dahliahaven: Lyngby Almennyttige Boligselskab, Virumgård II.


Lavendelhaven: DAB, Lyngby Almennyttige Boligselskab, Virumgård II.

Astilbehaven: Lyngby Almennyttige Boligselskab, Virumgård I.

Solsikkemarken: Lyngby Almennyttige Boligselskab, Virumgård I.

Valmueemarken 1-21: Den selvejende institution Kollektivhusene Virumgård.

Solsikkemarken 45-61: Den selvejende institution Kollektivhusene Virumgård.



Virumgård, rækkehuse, bevaringsværdier mål 1:4.000

- Høj bevaringsværdi
- Middel bevaringsværdi
- Lav bevaringsværdi

## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 1

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 2

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvirrer og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 3

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 4

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 5

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvirrer og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 6

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvirrer og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 7

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvirrer og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 8

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 9

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 10

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 11

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvirrer og ser kedelige ud.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 12

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 13

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvirrer og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 14

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvitret og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 15

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God. Tagene forvirrer og ser kedelige ud.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 16

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 17

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 18

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 19

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 20

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 21

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 22

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 23

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 24

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 25

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 26

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 27

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 28

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 29

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 30

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 31

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 32

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 33

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 47

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 48

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 49

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 50

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/

**Bolig:** Astilbehaven 51

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 52

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 53

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 54

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 55

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 56

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 57

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 58

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Astilbehaven 59

### Arkitektur

5

Stilfærdig rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager i rød tegl. På facaden af de to-etages bygninger er der hvidmalet træbeklædning fra 1. sals vinduer og op. Indgangsdøre er malet lyseblå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på fælles parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 1

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 2

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 3

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 4

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 5

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 6

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 7

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 8

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 9

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 10

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 11

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 12

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 13

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 14

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 15

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning med forskudte tage med højtsiddende vinduer. Små udbygninger og inddækninger ved indgangsparti er også træbeklædte. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 16

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 17

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 18

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 19

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 20

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 21

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 22

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 23

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 24

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 25

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 26

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 27

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (Middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 28

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 29

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 30

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 31

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 32

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 33

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 34

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 35

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 36

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 37

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 38

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 39

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 40

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 41

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 42

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etagerdels i rød tegl og dels hvidmalet træbeklædning. Mindre udbygninger og balkoner er også træbeklædte. Indgangspartierne er trukket tilbage, har et lille halvtag eller ligger i ly under en balkon. Indgangsdørene er malet blå.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 44

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 45

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 46

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 47

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 48

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 49

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 50

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 51

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 52

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 53

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 54

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 55

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 56

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Viumgård/  
**Bolig:** Dahliahaven 57

### Arkitektur

5

Tidstypisk rækkehusbebyggelse i to etager delvis i tegl og delvis træbekældt. Facaderne er mod indgangssiden meget lukkede med små vinduer tilfældigt placeret. Over indgangsdøren er der et halvtag og rundt på facaden er placeret forskellige installations bokse.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 1

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 2

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (Middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 3

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/

**Bolig:** Lavendelhaven 4

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/

**Bolig:** Lavendelhaven 5

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 6

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 7

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 8

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 9

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 10

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 11

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 12

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 13

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 14

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 15

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl og dels sort pladebeklædning med mindre udbygninger også i sort pladebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 26

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 27

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 28

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 29

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 30

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 31

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 32

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 33

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 34

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Lavendelhaven 35

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse (tæt/lav) i 1 og 2 etager i rød tegl med hvidmalet bræddebeklædning over vinduerne. Tagene er belagt med tegl og har store udhæng. Over flere af indgangspartierne er der halvtage belagt med tegl. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

4

Rimelig- vindskeder trænger til maling.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hvertgruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 45

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 46

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 47

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 48

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 49

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 50

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 51

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 52

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 53

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 54

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 55

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 56

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 57

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 58

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 59

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 60

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Solsikkemarken 61

### Arkitektur

5

Tæt-lav/rækkehusbebyggelse i 1 etage dels i rød tegl, dels grønmalet bræddebeklædning med eternit på tagene. Boligerne ligger enten i mindre rækkehuslænger eller forskudt i forhold til hinanden.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmuemarken 26

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 27

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmuemarken 28

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 29

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 30

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 31

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmuemarken 32

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse installationsbokse omkring indgangspartiet skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn. Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og fungerer fint som nærudearealer til de respektive boliger. Parkeringen foregår enten i parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi), Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmuemarken 33

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmuemarken 34

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljø-mæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 35

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 36

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 37

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)



## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmuemarken 38

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)





## Lyngby - Taarbæk Kommune

Rækkehusregistrering efter SAVE-metoden  
september 2005

**Bebyggelse:** Virumgård/  
**Bolig:** Valmueemarken 39

### Arkitektur

5

Rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager dels i rød tegl  
dels sortmalet bræddebeklædning. Diverse  
installationsbokse omkring indgangspartiet  
skæmmer.

### Originalitet

2

Ingen umiddelbart synlige ændringer.

### Kulturhistorie

4

Viumgårdbebyggelsen er resultatet af en offentlig  
idekonkurrence i 1977 vundet af arkitekterne Jørgen  
Bangsbo, Ulla Poulsen og Jørgen Ravn.  
Bebyggelsen består af ca 212 kæde- og rækkehuse  
og er opført i 1984-87.

### Tilstand

3

God.

### Miljømæssig værdi

3

Bebyggelsen er opført i grupperinger omkring indre  
gård-/haverum med 1-3 forskellige hustyper i hver  
gruppering. Rummene imellem husene er bilfrie og  
fungerer fint som nærudearealer til de respektive  
boliger. Parkeringen foregår enten i  
parkeringskældre eller på parkeringspladser.

### Bevaringsværdi

4

På grund af miljø og kulturhistorie.

SAVE-klassificeringer: Bevaringsværdi 1-3 (Høj bevaringsværdi), Bevaringsværdi 4-6 (middel bevaringsværdi),  
Bevaringsværdi 7-9 (Lav bevaringsværdi)

